

## Plan Remontów na 2025r Lokale Mieszkalne

Nr. Nier.	BUDYNEK Rok zasiedlenia (m2 pum)	Rodzaj prac remontowych
1	2	7
<b>OSIEDLE PIASKI</b>		
N 01	Zgrup. Żmija 17 i 17A Zgrup. Żmija 19, 19A, 21  1996r i 1997r.	Remont balkonów Zgr. Żm. 17A - 10 szt. Remont patio Wymiana zbiornika wyrównawczego Zgr. Żm. 17 Remont schodów Zgr. Żm. 17A/21 Wymiana podzielników ciepła Zgr. Żm 21 Wymiana podzielników ciepła Zgr. Żm 19A Wymiana podzielników ciepła Zgr. Żm 19 Wymiana podzielników ciepła Zgr. Żm 17 Wymiana podzielników ciepła Zgr. Żm 17A Pozostałe koszty remont nieruchomości wspólnej
	<b>10 714,60</b>	<b>Razem na nieruchomość N01</b>
N02	Kochanowskiego 51  1993r	Remont balkonów 5 szt. Malowanie kl. schodowych - c.d. Wymiana podzielników ciepła Pozostałe koszty remont nieruchomości wspólnej
	<b>3 418,34</b>	<b>Razem na nieruchomość N02</b>
N03	Zgrup. Żmija 10  1995r	Wymiana podzielników ciepła Pozostałe koszty remont nieruchomości wspólnej
	<b>1 858,40</b>	<b>Razem na nieruchomość N03</b>
	Zgr. Żmija 25, 23, Żubr 3	Remont balkonów Zgr. Żm. 25 - 11 szt. Malowanie klatek schodowych - Zgr. Żmija 25 - c.d.

N04	1994r , 1995r	Malowanie klatek schodowych - Zgr. Żubr 3 - c.d. Wymiana poziomów i pionów kanalizacji Zgr. Żm. 23 Wymiana poziomów i pionów kanalizacji Zgr. Żm. 25 Wymiana podzielników ciepła Zgr.Żubr 3 Wymiana podzielników ciepła Zgr.Żm. 25 Wymiana podzielników ciepła Zgr.Żm. 23 Montaż wiaty na gabaryty i recykling Pozostałe koszty remont nieruchomości wspólnej
	<b>9 586,20</b>	<b>Razem na nieruchomość N04</b>
N05	Kochanowskiego 47 2001r.	Uszczelnienie daszku w wiatrołapie Modernizacja monitoringu Pozostałe koszty remont nieruchomości wspólnej
	<b>3 193,40</b>	<b>Razem na nieruchomość N05</b>
N06	Kochanowskiego 45A 1999r.	Remont cokołu Pozostałe koszty remont nieruchomości wspólnej
	<b>3 112,10</b>	<b>Razem na nieruchomość N06</b>
N07	Reymonta 4	Remont elewacji c.d. Częściowy remont kanalizacji Wymiana podzielników ciepła Pozostałe koszty remont nieruchomości wspólnej
	<b>3 120,51</b>	<b>Razem na budynku R02</b>
N07	Kochanowskiego 53	Remont balkonów 5 szt. Częściowy remont kanalizacji Wymiana podzielników ciepła Wymiana zaworów zw, cw i cyrkulacji Pozostałe koszty remont nieruchomości wspólnej
	<b>4 235,45</b>	<b>Razem na budynku R04</b>

	Zgrup. Żubr 2	Docieplenie elewacji I etap Częściowy remont kanalizacji Wymiana podzielników ciepła Pozostałe koszty remont nieruchomości wspólnej
	<b>1 590,70</b>	<b>Razem na budynku R15</b>
N 08	Kochanowskiego 43	Remont balkonów z cz. naprawą elewacji K 43 i Żyrafa 3 Częściowy remont kanalizacji Wymiana podzielników ciepła K.43 Wymiana podzielników ciepła Żyr. 3 Malowanie ogrodzenia Pozostałe koszty
	Zgr. Żyrafa 3	remont nieruchomości wspólnej
	<b>3 534,00</b>	<b>Razem na nieruchomość N08</b>
N10	Zgrup. Żmija 13A 2002r	Malowanie ogrodzenia Wymiana drzwi pom. gospodarczego kl. III Renowacja terenów zielonych Pozostałe koszty remont nieruchomości wspólnej
	<b>2 619,14</b>	<b>Razem na nieruchomość N10</b>
N 12	Zgrup. Żmija 17B, 17C, 21A 2000r.i 2002r.	Docieplenie elewacji Zgr. Żm. 17B Malowanie ogrodzenia Pozostałe koszty remont nieruchomości wspólnej
	<b>3 540,96</b>	<b>Razem na nieruchomość N12</b>
N13	Zgrup. Żubr 3A 2000r.	Pozostałe koszty remont nieruchomości wspólnej
	<b>1 309,36</b>	<b>Razem na nieruchomość N13</b>
N32	Zgr.Żmija 8	Renowacja przedsionka poz.-1 i modernizacja wentylacji Malowanie konstrukcji stalowych zewnętrznych z cz. naprawą elewacji Pozostałe koszty

	2004r	remont nieruchomości wspólnej
	<b>2 431,73</b>	<b>Razem na nieruchomość N 32</b>
N35	Reymonta 2A	Wymiana pionów Pozostałe koszty remont nieruchomości wspólnej
N44	<b>2 625,95</b>	<b>Razem na nieruchomość N 35</b>
	Zgr. Żmija 14	Remont balkonów - 8 szt. Wymiana podzielników ciepła Pozostałe koszty remont nieruchomości wspólnej
	<b>2 330,90</b>	<b>Razem na nieruchomość N 44</b>
	Koszty wspólne osiedla Piaski do proporcjonalnego rozłożenia na nieruchomości #ARG!	Częściowy remont nawierzchni miejsc postojowych
	<b>59221,74</b>	<b>Razem na nieruchomość Piaski D</b>
<b>BUDYNEK</b>		
Nr. Nier.	Rok zasiedlenia (m2 pum)	Rodzaj prac remontowych
1	2	7
<b>OSIEDLE TARCHOMIN</b>		
N 17	Myśliborska 97 i 95	Malowanie kl. schodowych z modernizacją oświetlenia M.95 kl. 5-7 Remont drzwi wejściowych M 95 i M97 Remont balkonów 5 szt. Wiata na gabaryty Częściowy remont sufitu w prześwicie M.97 wraz z malowaniem Pozostałe koszty
	<b>8 428,31</b>	<b>Razem na nieruchomość N17</b>
N 30	Myśliborska 91, 93, 93A	Naprawa cokołu M.93A Wiata na gabaryty Remont balkonów 10 szt.

N 30	2002r	Modernizacja monitoringu Pozostałe koszty
	<b>6 695,00</b>	<b>Razem na nieruchomość N 30</b>
M 31	Myśluborska 93C i 93D 2003r i 2004r	Legalizacja wodomierzy M.93C Legalizacja ciepłomierzy M.93C Legalizacja wodomierzy M.93D Legalizacja ciepłomierzy M.93D Częściowe malowanie elewacji M.93D-usunięcie graffiti Wiata na gabaryty Modernizacja monitoringu Pozostałe koszty
	<b>3 975,10</b>	<b>Razem na nieruchomość N 31</b>
N 36	Mysliborska 98E	Malowanie klatek schodowych z remontem przedsionków Zadaszenie altany na gabaryty Modernizacja monitoringu Pozostałe koszty
	<b>9 323,80</b>	<b>Razem na nieruchomość N 36</b>
N 37	Mysliborska 98B 2008r.	Remont przedsionków kl. schodowych Zadaszenie altany na gabaryty Modernizacja monitoringu Dźwigi - wym. hamulców w wciągarkach Dźwigi - wym. zderzaków i przeciwwag Pozostałe koszty
	<b>9 393,87</b>	<b>Razem na nieruchomość N 37</b>
N 40	Botewa 10A	Dźwigi - wym. zderzaków i przeciwwag Reprofilacja terenu Pozostałe koszty
	<b>6 558,73</b>	<b>Razem na nieruchomość N 40</b>
N 41	Botewa 10 2009r.	Dźwigi - wym. zderzaków i przeciwwag Remont tarasu Pozostałe koszty
	<b>5 144,36</b>	<b>Razem na nieruchomość N 41</b>

Nr. Nier.	BUDYNEK		Rodzaj prac remontowych
	Rok zasiedlenia	(m2 pum)	
1	2		7
<b>OSIEDLE WOLFKEGO</b>			
N23	Wolfkego 20 1999r.		Remont elewacji - c.d. Częściowy remont poziomów i pionów kanalizacji Wymiana drzwi wejściowych Wymiana klinów w windach Pozostałe koszty remont nieruchomości wspólnej
		<b>8 218,70</b>	<b>Razem na nieruchomość N 23</b>
N24	Wolfkego 12 1986r.		Remont posadzki śmietnika Wymiana podzielników ciepła Pozostałe koszty remont nieruchomości wspólnej
		<b>3 969,10</b>	<b>Razem na nieruchomość N 24</b>
N38	Wolfkego 12A 1986r.		Remont posadzki śmietnika Wymiana podzielników ciepła Pozostałe koszty remont nieruchomości wspólnej
		<b>4 035,90</b>	<b>Razem na nieruchomość N 38</b>
N33	Wolfkego 12B 2005r.		Legalizacja wodomierz Legalizacja ciepłomierzy M.93D Pozostałe koszty remont nieruchomości wspólnej
		<b>2 220,98</b>	<b>Razem na nieruchomość N 33</b>
	Koszty wspólne osiedla Wolfkego		
			Remont nawierzchni od ul. Widawskiej
	<b>18 444,68</b>	<b>Nieruchomość wspólna- Teren</b>	

Nr. Nier.	BUDYNEK		Rodzaj prac remontowych
	Rok zasiedlenia	(m2 pum)	
1	2		7
<b>OSIEDLE WÓLCZYŃSKA/REYMONTA</b>			
<b>N20</b>	<b>Reymonta 17</b>		Częściowy remont balkonów i elewacji Wymiana podzielników ciepła Częściowy remont komór zsypowych Wymiana zaworów zw, cw i cyrkulacji Pozostałe koszty Teren wspólny
	<b>5 725,50</b>		<b>Razem na budynku R06</b>
	<b>Reymonta 19</b>		Częściowy remont balkonów i elewacji Wymiana podzielników ciepła Częściowy remont komór zsypowych Wymiana zaworów zw, cw i cyrkulacji Pozostałe koszty Teren wspólny
	<b>7 758,30</b>		<b>Razem na budynku R05</b>
	<b>Wólczyńska 7</b>		Częściowy remont balkonów i elewacji Wymiana podzielników ciepła Częściowy remont komór zsypowych Wymiana zaworów zw, cw i cyrkulacji Pozostałe koszty Teren wspólny
	<b>5 741,98</b>		<b>Razem na budynku R11</b>
<b>Wólczyńska 9</b>		Częściowy remont balkonów i elewacji Wymiana sterowań w windach kl. II i III Wymiana podzielników ciepła Częściowy remont komór zsypowych Wymiana zaworów zw, cw i cyrkulacji	

		Pozostałe koszty Teren wspólny
	<b>4 272,65</b>	<b>Razem na budynku R12</b>
	<b>Wólczyńska 17</b>	Częściowy remont balkonów i elewacji Wymiana sterowania, wciągarki oraz klinów w windzie Remont schodów zewnętrznych Częściowy remont komory zsykowej Pozostałe koszty Teren wspólny
	<b>2 254,90</b>	<b>Razem na budynku R16</b>
	<b>Koszty wspólne osiedla Wólc</b>	Częściowy remont hydrofornii Częściowy remont nawierzchni
	<b>25753,33 L. MIESZK + 242,21</b>	Montaż wiaty na gabaryty
	<b>25995,54 m2</b>	<b>Razem teren wspólny Wólczyńska/Reymonta</b>
<b>RAZEM WÓLCZYŃSKA/REYMONTA</b>		
<b>Nr. Nier.</b>	<b>BUDYNEK Rok zasiedlenia (m2 pum)</b>	<b>Rodzaj prac remontowych</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
<b>POZOSTAŁE NIERUCHOMOŚCI</b>		
<b>N16</b>	<b>Bajana 9 i 9A 1992r.</b>	Wymiana podzielników ciepła B.9 Wymiana podzielników ciepła B.9A Pozostałe koszty
	<b>5 129,30</b>	<b>Razem na nieruchomość N16</b>
<b>N18</b>	<b>Przy Agorze 11,11A,11B,11C Przy Agorze 13,13A,13B,13C</b>	Remont balkonów Ag. 11 i 11C - 6 szt. Remont patio Remont koryta dachowego Ag. 11C Remont tarasów 3 szt. Remont daszków nad wiatrolapami Ag. 11A i 11B



		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego Pozostałe koszty
	<b>15 550,40</b>	<b>Razem na nieruchomość N18</b>
N21	Grodeckiego 2 1991r.	Remont schodów wejściowych cz. I Malowanie ogrodzenia Wymiana podzielników ciepła Pozostałe koszty
	<b>1 138,70</b>	<b>Razem na nieruchomość N21</b>
N 22	M.Dąbrowskiej 8	Remont elewacji Wykonanie przelewów awaryjnych Wymiana podzielników ciepła Pozostałe koszty
	<b>2 559,70</b>	<b>Razem na M. Dąbrowskiej 8 - R21</b>
	M.Dąbrowskiej 10	Remont elewacji i balkonów Wykonanie przelewów awaryjnych Wymiana podzielników ciepła Pozostałe koszty
	<b>1 926,00</b>	<b>Razem na M. Dąbrowskiej 10 - R20</b>
N25	Wrzeciono 2A 1988r	Wymiana zaworów zw. cw. Wymiana podzielników ciepła Pozostałe koszty
	<b>2 348,80</b>	<b>Razem na nieruchomość N 25</b>
N26	Wrzeciono 16 1984r.	Wymiana podzielników ciepła Pozostałe koszty
	<b>2 739,60</b>	<b>Razem na nieruchomość N 26</b>
N 27	Jana Krysta 3 i 5 1993r - 1994r	Malowanie kl. schodowych J.K. 5 - c.d. Wymiana okien J.K. 3 Modernizacja dźwigu J.K. 5 kl. 2 Wymiana sterowań w windach J.K. 3 kl. III i IV Wymiana klinów w windach J.K. 3 Wymiana podzielników ciepła J.K. 5

		Wymiana podzielników ciepła J.K. 3 Pozostałe koszty
	<b>11 725,67</b>	<b>Razem na nieruchomość N 27</b>
<b>N28</b>	<b>Bajana 17</b> <b>1997r</b> <b>836,50m2+154,00m2</b>	Pozostałe koszty Wymiana podzielników ciepła
	<b>990,50</b>	<b>Razem na nieruchomość N 28</b>
<b>N29</b>	<b>Bajana 33</b> <b>1995r</b>	Wymiana kotła gazowego 2 szt. Wymiana podzielników ciepła Pozostałe koszty
	<b>553,30</b>	<b>Razem na Nieruchomość N 29</b>